

SARL BARRAL ET FILS



ZA
ROUTE D'AIX
83470 SAINT MAXIMIN LA SAINTE BAUME
Tél. : 04 94 78 13 96 - Fax : 04 94 59 76 45

FACTURE

Date facture 22/01/2014
Date commande 22/01/2014
N° facture 021882
N° commande 21527
Code client 10603719

Monsieur DEMOREL PIERRE ANTOINE .
449 CHEMIN DE REGAGNAS

83640 ST ZACHARIE

Tél. : 0689871682 0660267260 0689871682

Page : 1

Marque	type	N° chassis	N° immatriculation	1ère mise en circulation
VOLKSWAGEN	****	WVGZZZ7PZBD004383	BG620GD	18/05/2010
Notre intervention au kilométrage : 63 408 sur votre Touareg depuis 2011			moteur CASA	
vous avez été reçu par : JEAN MARC BURGONI				Date d'entrée : _/ _/ _

FORFAIT :

Service entretien avec huile 'Long Life' effectué tous les 60 000 km ou selon un terme de durée de 24,36 ou 48 mois selon la première éventualité, inclus les points de contrôles du plan d'entretien du livre de bord **495,00 €**

Cet entretien dans le réseau Volkswagen prolonge automatiquement votre droit à l'Assistance Mobilité en cas de panne pour 24 mois ou 30 000 km au premier des deux termes atteints.

FORFAIT :

Remise exceptionnelle **-75,00 €**

T.V.A. à 20 % : 70,00 €
Montant H.T : 350,00 €
Montant T.T.C : 420,00 €

NET A PAYER : 420,00 €

Détails de nos Prestations

Service entretien majeur longue durée à 60 000 km

Détails des pièces échangées

	Qté
Filtre à huile	1,00
Filtre à pollen anti-odeur et antipolluant	1,00
Filtre à gazole	1,00
HUILE SYNTHÈSE LONGLIFE III 507 00 / 504 00 (selon cont. moteur)	1,00
Joint de bouchon de vidange	1,00
Remise exceptionnelle	1,00

Prochain Service Entretien à 93000 km ou 2 ans ou Entretien Longlife selon indicateur d'entretien du tableau de bord.

Date du prochain contrôle technique :

Pièces : Origine constructeur Autres Origines

Facture expliquée : Oui Non

Mode de règlement : CARTE BANCAIRE

Commentaires :

Signature Conseiller Client

Signature Client

PAYÉ

Email : sarl.barral@wanadoo.fr - www.garage-barral.com

Le vendeur met en œuvre un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité la gestion de la relation client. Les informations nominatives qui vous sont demandées lors de la prise de commande sont indispensables pour ce traitement.

Assistance 24h/24 : 0 800 22 4000 (appel non surtaxé) ou 00 33 4 26 29 87 70 de l'étranger - www.volkswagen.fr

SARL au capital de 9146 € - Siret : 34510465700019 - Code APE : 4511Z - R.C. : RCS BRIGNOLES 89B79 - N° intracommunautaire : FR03345104657

T.V.A. payée selon régime des débits. Non timbrée ne peut servir d'acquit. Tous litiges ou contestations sont exclusivement du ressort des Tribunaux du Siège de notre entreprise. Les différents modes de règlements ainsi que le lieu de livraison se peuvent opérer ni novation, ni dérogation à cette clause attributive de juridiction. Paiement comptant sans escompte, tout retard donne lieu à l'application de pénalités fixées à 1,5 fois le taux d'intérêt légal de l'année en cours.

* Voir conditions générales de vente et de garantie au verso

Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6.1.78, les présentes informations recueillies, peuvent être utilisées par TEL PRO pour les seules nécessités d'une enquête de satisfaction clients. Pour vous y opposer ou exercer un droit de rectification, il suffit d'écrire à :

TEL PRO
BP 34 - 6, rue Ernest Gaugiran
41601 Amboise, France



Liste d'entretien

Numéro OR	Type modèle	Immatriculation	Immatriculation
	7P52NJ	BG620GD	2010-05-18
Numéro de châssis	LRM	Kilométrage	Conseiller Client
WVGZZ7PZBD004383	CASA	60000	burgoni, jean marc
Type modèle	LBV	Millésime	Date
Touareg BMT V6TDI 176 TL	MHP	2011	2014-1-21

Service Périodique (variable)

Équipement électrique	correct/effectu�	incorrect	supprim�
Batterie : contr�le avec le contr�leur de batteries VAS 6161 (tenir impérativement compte des indications donn�es dans le Manuel de R�paration)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
�clairage � l'avant du v�hicule : contr�le du fonctionnement (feux de position, feux de croisement, feux de route, projecteurs antibrouillard, clignotants, signal de d�tresse)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Feux de braquage et allumage automatique des projecteurs : contr�le du fonctionnement	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
�clairage � l'arri�re du v�hicule : contr�le du fonctionnement (feux stop y compris feu stop suppl�mentaire, feux rouges arri�re, feux de recul, feu arri�re de brouillard, �clairage de plaque de police, clignotants, signal de d�tresse)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ext�rieur du v�hicule	correct/effectu�	incorrect	supprim�
Essuie-glace/lave-glace : contr�le du fonctionnement et du r�glage des gicleurs ; contr�le de l'�tat ; r�glage si n�cessaire	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Balais d'essuie-glace : contr�le de l'�tat et de la position de repos, r�glage si n�cessaire	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pare-brise : contr�le visuel de l'�tat	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Pneus	correct/effectu�	incorrect	supprim�
Pneus d'�t� [1], pneus d'hiver [2], pneus tous temps [3] : inscription du type des pneus 3 <i>Top open country 255/55R18 61H</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pression de gonflage sur les 4 roues : contr�le	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kit de crevaillon : contr�le de l'�tat et de la quantit� restante de produit ; contr�le de la date de p�remption du produit de colmatage des pneus et inscription : <i>12/2013 produit perim�</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pneu arri�re droit : contr�le de l'�tat et de l'aspect de la bande de roulement ; inscription de la profondeur des sculptures mesur�e <i>7</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Pneu arrière gauche : contrôle de l'état et de l'aspect de la bande de roulement ; inscription de la profondeur des sculptures mesurée 7	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pneu avant gauche : contrôle de l'état et de l'aspect de la bande de roulement ; inscription de la profondeur des sculptures mesurée 7	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pneus avant : contrôle de l'état et de l'aspect de la bande de roulement ; inscription de la profondeur des sculptures mesurée 7	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Dessous du véhicule	correct/effectué	incorrect	supprimé
Huile-moteur : vidange ou aspiration ; filtre à huile : remplacement	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Moteur et composants dans le compartiment-moteur : contrôle visuel (par le dessous) de l'état et de l'étanchéité	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Boîte de vitesses, couple réducteur et soufflets de protection : contrôle visuel de l'état et de l'étanchéité	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Système de freinage : contrôle visuel de l'état et de l'étanchéité	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Épaisseur des plaquettes et état des disques de frein avant et arrière : contrôle	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Compartiment-moteur	correct/effectué	incorrect	supprimé
Huile-moteur : appoint (si nécessaire, continuer de faire l'appoint jusqu'au repère max.) ; norme VW 507 00 Capacité de remplissage 7,7 litres	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Moteur et composants dans le compartiment-moteur : contrôle visuel (par le dessous) de l'état et de l'étanchéité	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Essuie-glace/lave-glace : contrôle du niveau du liquide de lave-glace et de la concentration d'antigel et appoint de liquide si nécessaire (uniquement à la demande du client)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Système de refroidissement : contrôle de la concentration d'antigel et du niveau du liquide de refroidissement / Valeur assignée pour la protection antigel : -25 °C (dans les pays à climat polaire -36 °C), inscription de la valeur réelle mesurée :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Filtre à poussière et à pollen : nettoyage du corps de filtre et remplacement de la cartouche ●	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Liquide de frein : contrôle du niveau (en fonction de l'usure des plaquettes/des garnitures)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Derniers travaux	correct/effectué	incorrect	supprimé
Indicateur de maintenance : remise à zéro du service Périodique (à intervalles variables)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Projecteurs à lampe à décharge : réglage de base ●	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Réglage des projecteurs : contrôle et rectification si nécessaire	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Autocollant d'entretien "Vos prochains types d'entretien" : inscription de l'échéance du prochain service à effectuer sur l'autocollant et apposition de l'autocollant sur le montant de porte côté conducteur (montant B)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Effectuer un essai sur route	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

● = Travail supplémentaire contre supplément

● = Contrôle visuel